Шкаф двухдверный "СИБИРЬ"
Е-218 М







Перечень фурнитуры

1.	Стяжка эксцентриковая	-18шт.
2.	Заглушка для эксцентрика	-18шт.
3.	Петля накл.	-8шт.
4.	Ручка мебельная	-2шт.
5.	Полкодержатель	-4шт.
6.	Наконечник	-4шт.
7.	Шуруп 4*16	-32шт.
8.	Шуруп 3,5*12	-16шт.
9.	Гвозди 1,5*20	-78шт.
10.	Шкант 8*32	-22шт.
11.	Планка соединит.L-932мм	-1шт.
12.	Штанга овальная L-765мм	-1шт.
13.	Штангодержатель	- 2 шт.





Цоколь устанавливается при помощи шкантов.

1.	Левая стенка	1934*512-1 шт.
2.	Правая стенка	1934*512-1 шт.
3.	Вертикальная перегородка	702*512-1 шт.
4.	Верхняя крышка	800*532-1 шт.
5.	Нижняя крышка	768*512-1 шт.
6.	Цоколь	768*60-1 шт.
7.	Ребро жесткости	768*224-1 шт.
8.	Крышка тумбы	376*512-1 шт.
9.	Полка съемная	373*500-1 шт.
10.	Дверь ЛЕВАЯ МДФ	1870*396-1 шт.
11.	Дверь ПРАВАЯ МДФ	1870*396-1 шт.
12.	Задняя стенка ДВП-1	978х398-2 шт.
13.	Задняя стенка ДВП-2	740*398-2 шт.

Для сборки шкафа необходимо два человека.
Большая и малая крестовые отвертки.

Для более быстрой и качественной сборки мебели рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

ООО «Мебель торг плюс»
Mebeltp.ru